

POLISTOF

Technický list

NÁZEV:

POLISTOF

TYP PRODUKTU:

Saténový polychromatický nátěr na vodní bázi

POUŽITÍ:

Dekoratívni nátěr pro interiéry, který umožňuje vytvářet efekty sametových, džínových a šantung tkanin. POLISTOF je odolný a omyvatelný.

SLOŽENÍ:

Pigmenty a akrylové pryskyřice

ROZPOUŠTĚDLO:

Voda

TECHNICKÉ PARAMETRY

specifická hmotnost: 1.100 ± 30 g/l při 20°C

viskozita: = = =

spotřeba: : 3 - 5 m²/l (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, poréznosti, absorpci a na způsobu aplikace)

estetický efekt: saténový

barevnost: dle vzorníku barev

balení: 1l a 5l

DOBA SCHNUTÍ:

na dotek: 3-4 hodiny při 20°C

přelakovatelné: 8 hodin při 20°C

úplné uschnutí: 24 hodin při 20°C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

Dekoratívni nátěr pro interiéry, který umožňuje vytvářet efekty sametových, džínových a šantung tkanin. POLISTOF je odolný a omyvatelný. Kromě toho, tento výrobek byl navržen pro nabízení nového řešení interiérovému designu, čímž výrazně, stylově a elegantně dotváří každé prostory.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré povrchy. Odstraňte staré odlupující se nátěry a umyjte povrch s vodou a s použitím vhodného mýdla. Poté, je-li potřeba, zacetle/zaplňte povrch vhodným produktem. Poté naneste vrstvu ARES zředěný 50% vody, aby působil jako fixativ. Po cca 4 hodinách při 20°C naneste druhou vrstvu neředěného ARES. Jestliže však jsou povrchy nové, čisté a neodlupují se, naneste jen jednu vrstvu neředěného ARES. Po 4 hodinách při 20°C, pokračujte v nanesení POLISTOF.

Nové povrchy. Opravte povrch vhodným produktem. Jakmile je suchý, ohrňte povrch a naneste jednu vrstvu neředěného ARES. Po 4 hodinách při 20°C, pokračujte v nanesení POLISTOF.

N.B: Pro všechny efekty kromě Efektu džínové tkaniny a Efektu tkaniny šantung, PRIMER 400 by měl být obarvený v odstínu podobném POLISTOF.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

ředění: produkt připraven k použití při nanesení štětcem. Zředte 10% vody při nanesení rozprašovačem.

NANESENÍ:

Válčkem PV 95 nebo rozprašovačem nebo štětci z Kit 40

počet vrstev: 2

Efekt sametové tkaniny: Naneste POLISTOF s pomocí válečku PV 95, štětci z Kit 40 nebo rozprašovačem. Při nanesení válečkem nebo štětci, dbejte na rovnoměrné nanesení produktu, aby se zabránilo tvorbě pruhů. Dělejte časté překřížené pohyby štětcem nebo válečkem. Dokončete první vrstvu nepřetržitými svislými tahy.

Po uplynutí cca 6-8 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu POLISTOF, podle stejného postupu.

Pro nanesení POLISTOF s použitím rozprašovače, zředte produkt 10% vody. Použijte stříkací pistoli s horní nádrží a tryskou o průměru 2.5mm, pod tlakem do 3/5 MPa, ve vzdálenosti 30-50cm od povrchu. Naneste první vrstvu POLISTOF, pracujte ve vodorovném směru. Po uplynutí cca 6-8 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu, ve svislém směru pro dosažení rovnoměrného pokrytí plochy.

Efekt sametové tkaniny s Polibril: přidejte POLIBRIL k jakémukoliv odstínu POLISTOF a dobře promíchejte před nanesením štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Nanášejte produkt podle výše uvedeného postupu pro Efekt sametové tkaniny.

Efekt sametové tkaniny s L50: přidejte L50, Col.301, k jakémukoliv odstínu POLISTOF a dobře promíchejte před nanesením pouze válečkem nebo stříkací pistolí. Nanášejte produkt podle výše uvedeného postupu pro Efekt sametové tkaniny.

Efekt džínové tkaniny s nebo bez Polibril, pouze pro malé plochy: přidejte FINISH V 16, vodu a POLIBRIL (je-li potřeba) k jakémukoliv odstínu POLISTOF a dobře promíchejte. Poté naneste vrstvu tohoto Džínové směsi s použitím štětce z Kit 40, co nejrovnoměrněji, a ihned poté znovu zapracujte na povrchu s čistým štětcem s použitím velkého tlaku, odshora dolů a naopak, pro vytvoření svislého džínového efektu v jedné vrstvě.

Po uplynutí 3-4 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu džínové směsi s pomocí stejného štětce z Kit 40, co nejrovnoměrněji, a ihned poté znovu zapracujte na povrchu s čistým štětcem s použitím velkého tlaku, tentokrát zprava doleva a naopak, pro vytvoření překříženého džínového efektu (ve dvou vrstvách).

N.B: Tento efekt má být vytvořen s tekutou Džínovou směsí, a proto by aplikace měla být ukončena bez přetržení, aby výrobek nevyschnul. Použijte poměrně velkou nádobu pro nalití a důkladné promíchání produktu v Džínové směsi.

Efekt šantung tkaniny s nebo bez L50: přidejte produkt Q60, Col.500, a produkt L50, Col.301 (je-li potřeba) k jakémukoliv odstínu POLISTOF. Dobře promíchejte před a během nanesení. Poté, naneste vrstvu této Šantung směsi s použitím štětce z Kit 40, co nejrovnoměrněji, pohyby v svislém směru odshora dolů a naopak. Zatímco je barva ještě vlhká, zapracujte na povrchu se speciálním štětcem PV 94, s postupem odshora dolů a naopak, se zaměřením na stejný úsek s několika tahy. Po uplynutí 3-4 hodin při 20°C, naneste druhou vrstvu, podle výše uvedeného postupu. **N.B.:** tento efekt vytváří speciální světlé/tmavé pruhy „pohybující se“ tkaniny, v závislosti na místě, ze kterého je pozorován dekorovaný povrch. Proto Efekt šantung tkaniny – i když elegantní a exkluzivní – nikdy nevede k rovnoměrnému efektu. Doporučujeme použití poměrně velké nádoby pro promíchání všech produktů v Šantung směsi.

Ochrana: doporučujeme nanesení jedné nebo více vrstev ochranného akrylového produktu na vodní bázi FINISH V 16 na všechny povrchy, které jsou vystaveny častému styku. FINISH V 16 chrání povrch a činí ho omyvatelným, nejenom vodou ale i běžnými čisticími prostředky.

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, i po použití, při teplotě vyšší než +5°C a nižší než +30°C.

Datum spotřeby: cca 2 roky, v původním obale.

POZN.: Aplikací teplota by měla být mezi +5°C a +30°C. Vyčistěte nástroje s vodou a mýdlem ihned po použití.